

Neues vom Bau Nr. 43

(9. Februar 2011)

Klaus Kalmbach
Marketing und
Unternehmenskommunikation
Tel: (0751) 87-20 83
Fax: (0751) 87-20 95
klaus.kalmbach@oberschwabeklinik.de

Oberschwabenklinik

Die Arbeiten im Verbindungsbau Ost beginnen

10 RAVENSBURG (kk) – Auf großes Interesse ist das vierte Baufrühstück gestoßen. Die Bauleitung, das Architekturbüro Ernst², hat einen Überblick über die anstehenden Maßnahmen gegeben. Die Arbeiten im Verbindungsbau West werden im April abgeschlossen. Nun wird im Ostteil des Gebäudes gearbeitet.

20 Ab 18. Februar wird der Zweieraufzug im Verbindungsbau Ost über alle Ebenen außer Betrieb genommen. Dies hat Auswirkungen auf die Wegeführung und auf betriebliche Abläufe. Die betroffenen Bereiche, die Kollegen vom Hol- und Bringendienst wie auch des Lagers werden noch genauer über die Situation informiert.

30 Das Treppenhaus wird ab dem 28. Februar komplett gesperrt. Es wird komplett zurückgebaut. Das heißt konkret, dass auch hier die Treppenläufe aus Beton herausgesägt werden. Im Erdgeschoss wird zudem ein Teil der Außenfassade in Richtung des neuen Bettenhauses ausgebaut, um die beiden Gebäudeteile miteinander zu verbinden. Mitte April, wenn der Verbindungsbau West in Betrieb genommen wird, ist der Durchgang durch den östlichen Teil des Gebäudes nicht mehr möglich. Die Maßnahmen werden rechtzeitig angekündigt und die neue Wegeleitung ausgeschildert.

40 Die Arbeiten im Foyer sind noch nicht abgeschlossen. Bis nächster Woche (KW 7) muss mit lärmintensiven Arbeiten verbunden mit Vibrationen gerechnet werden. Zwei der Säulen aus Stahlbeton müssen mittels Presslufthammer abgetragen werden. Zudem wird in den Betonboden zwischen Erdgeschoss und erstem Untergeschoss eine Öffnung von der Größe ein

mal zwei Meter gesägt. Parallel dazu werden Kernbohrungen in der Decke des Foyers vorgenommen und ein Stahlträger eingebaut.



- 50 Der Zweieraufzug im Verbindungsbau Ost steht ab 18. Februar nicht mehr zu Verfügung.



Die Treppenläufe werden ab dem 28. Februar über alle Stockwerke herausgesägt.